

Åbrinkens Grundejerforening i Brede



Til beboerne i **Åbrinken** 7, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 33, 39, 45, 51, 53, 55, 75, 77, 108, 111, 114, 131, 163, 171, 199, 209, 249

Det er via Åbrinkens måleraflæsningssystem blevet konstateret, at sendestyrken fra jeres Kamstrup varmemåler ikke er indstillet korrekt. Vi har derfor behov for adgang til displaydelen af varmemåleren, så den kan blive justeret.

Kamstrup har derfor behov for adgang til displaydelen af jeres varmemåler

mandag den 6/5 i tidsrummet kl. 08:00-16:00

Hvis det ikke er muligt at være hjemme i dette tidsrum, kan I aflevere en nøgle til bestyrelsesmedlem Morten Mandrupsen, Åbrinken 74. Husk at angive adressen på nøglen. Nøglen vil blive returneret i jeres postkasse efterfølgende.

Indgrebet er en softwareindstilling, der tager 5-10 minutter. Det er derfor ikke nødvendigt at åbne ned til varmerørene i ingeniørgangen, da det blot er displaydelen, der skal indstilles via kabelforbindelse til en PC. Det har ikke betydning for præcisionen og korrektheden af varmeregningen, men for hvor ofte der modtages data fra måleren.

Ved yderligere spørgsmål kan de rettes til bestyrelsen@aabrinken.dk eller Morten, mobil: 26177190.



Det er til denne enhed, at Kamstrup skal tilslutte et kabel

Tak for hjælpen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen